

# Veranstaltung der TÜV SÜD Industrie Service GmbH



# Aktuelle Themen aus der Druckgeräteherstellung 22 Februar 2024

Donnerstag, 22.02.2024 15:15 bis 15:45 Zerstörungsfreie Werkstoffprüfung

"Wärmetauscher – Rohreinschweißungsprüfung mittels Durchstrahlungs- und Dichtheitsprüfung"

Autor: Alexander WIENERROITHER

Metal Check GmbH Deutschland, Burgkirchen an der Alz



+49 8679 96662 00 aw@metal-check.at www.metal-check.de





### **Inhalte**

- Standards / Typische & übliche Prüfungen bei Wärmetauschern
  - VT PT schaumbildende Mitteln (auf ET wird nicht eingegangen, da primär für Rohre)
  - Möglichkeiten einer verbesserten Standardprüfung PT
- Besonders hohe Anforderungen / Betreibervorgaben
  - Möglichkeiten einer Sonderprüfung mittels Durchstrahlungsprüfung RT
  - Möglichkeiten einer Sonderprüfung mittels Spezial-UT-Prüfkopf
  - Möglichkeiten der Dichtheitsprüfung LT
     (Testgasverfahren mit Helium (auch Wasserstoff möglich))
- Zusammenfassung



### Warum?

### Besonders hohe Anforderungen im Betrieb

Hohe Anforderung an die Belastbarkeit (Temperatur + Druck).

Hohe Anforderung an die Beständigkeit (aggressive Medien – Korrosionstypen).

Hohe Anforderung an die Standzeit und die Betriebstauglichkeit (Verlust von Medien).

### Wie?

Nicht nur Oberflächenrissverfahren anwenden und auf die Festigkeitsprüfung alleine verlassen.

Eine Festigkeitsprüfung mit Wasser hat nichts mit einer Dichtheitsprüfung zu tun, auch wenn auf Flüssigkeitsverlust geachtet wird → Flüssigkeitsdicht ≠ Gasdicht.

Schweißnähte auch im Inneren bewerten (Volumen).

Integrale (und lokale) Dichtheit mit hochempfindlichen Testverfahren nachweisen.



### Welche Ursachen?

#### Rohreinwalzen

**Unzureichende Einwalztiefe:** Wenn die Rohre nicht ausreichend in die Rohrböden oder -platten eingewalzt werden, entsteht eine unzureichende Verbindung zwischen den Rohren und den Rohrböden. Dies kann zu Undichtigkeiten führen und die Effizienz des Wärmeübertragungsprozesses beeinträchtigen.

Übermäßige Einwalztiefe: Wenn die Rohre zu tief eingewalzt werden, kann dies zu Verformungen oder Beschädigungen der Rohre führen. Dies wiederum kann zu einer verringerten Strömungseffizienz, einem erhöhten Druckverlust oder sogar zu Leckagen führen.

Schiefes Einwalzen: Wenn das Einwalzen nicht korrekt und gleichmäßig erfolgt, kann es zu schiefen oder ungleichmäßigen Verbindungen zwischen den Rohren und den Rohrböden kommen. Dies kann zu Schwachstellen in der Struktur führen und die Stabilität des Wärmetauschers beeinträchtigen. Überdehnung der Rohre: Eine übermäßige Dehnung der Rohre während des Einwalzens kann zu Materialermüdung, Rissen oder sogar zum Bruch der Rohre führen. Dies kann zu Undichtigkeiten und dem Ausfall des Wärmetauschers führen.

**Unzureichende Reinigung:** Vor dem Einwalzen müssen die Rohre gründlich gereinigt werden, um Schmutz, Rost oder Ablagerungen zu entfernen. Wenn dies nicht ordnungsgemäß erfolgt, können diese Verunreinigungen zwischen den Rohren und den Rohrböden eingeschlossen werden, was die Haftung und die Abdichtung beeinträchtigt.



### Welche Ursachen?

### Einschweißungen

**Materialunterschiede:** Wärmetauscher können aus verschiedenen Materialien, die für ihre spezifischen Zwecke optimiert sind, wie zum Beispiel Kupfer, Edelstahl oder Aluminium bestehen. Beim Schweißen dieser unterschiedlichen Materialien entstehen an den Schweißnähten Unregelmäßigkeiten, die möglicherweise nicht so widerstandsfähig gegenüber Korrosion oder thermischer Belastung sind wie das Hauptmaterial. Dies kann zu potenziellen Schwachstellen führen.

**Spannungen:** Beim Schweißen werden hohe Temperaturen und mechanische Kräfte auf das Material ausgeübt. Wenn die Schweißnaht nicht ordnungsgemäß ausgeführt wird oder das Material während des Schweißens nicht richtig abkühlt, können Spannungen in der Nähe der Naht entstehen. Diese Spannungen können zu Rissen oder Verformungen führen und die Integrität der Naht beeinträchtigen.

Qualitätskontrolle: Die Qualität der Schweißnaht hängt von der Fertigungstechnik, den verwendeten Schweißverfahren und den Fähigkeiten des Schweißers ab. Wenn die Schweißnaht nicht ordnungsgemäß ausgeführt wird, beispielsweise aufgrund von unzureichender Einbrands oder mangelhafter Schweißzusätze, kann dies zu unvollständigen oder schwachen Verbindungen führen.

**Korrosion:** Schweißnähte sind anfälliger für Korrosion als das Hauptmaterial. Dies liegt zum Teil daran, dass die Schweißnaht eine größere Oberfläche im Vergleich zum Hauptmaterial aufweist und somit anfälliger für den Angriff von korrosiven Medien ist.

# Standards / Typische & übliche Prüfungen bei Wärmetauschern VT (visuelle Prüfung)







Visuelle Prüfung (Herstellung oder wiederkehrend) nach EN ISO 17637 bzw. EN ISO 5817 (sowie weiteren Anforderungen aus Produktnormen oder Betreiberspezifikationen

## Standards / Typische & übliche Prüfungen bei Wärmetauschern



PT (Eindringverfahren)



Farbeindringprüfung (Herstellung oder wiederkehrend) nach EN ISO 3452-1 bzw. EN ISO 5817 → EN ISO 23277 (sowie weiteren Anforderungen aus Produktnormen oder Betreiberspezifikationen)

#### Hinweis zur ISO 5817 / EN ISO 23277:


Selbst die anspruchsvollste Zulässigkeitsgrenze würde eine "Nichtlinienartige Anzeige" von 4,0mm erlauben → Änderung auf Anzeigenfreiheit sinnvoll

#### Hinweis MT/PT bei C-Stahl:

MT wird als Verfahren meist dem PT Verfahren vorgezogen, weil es eine höhere Durchführungssicherheit bringt und deutlich empfindlicher auf lineare Anzeigen anspricht. Selbst eine minimal geschlossene bzw. verunreinigte Unregelmäßigkeit kann gefunden werden. Bei Wärmetauscher geht es in den meisten Fällen jedoch um das Auffinden von nichtlinienartigen Anzeigen. Diese Anzeigen werden vom MT Verfahren schlechter aufgefunden.



# Standards / Typische & übliche Prüfungen bei Wärmetauschern Schaumbildende Mittel – LT Prüfung nach Druckänderungsmethodik




Dichtheitsprüfung mittels Gasdruckprüfung (nach der Festigkeitsprüfung bzw. Gefährdung durch Gasdruckprüfung beachten) nach EN 1779 C.1 bis C.3

## Nachweisgrenze ca. 10<sup>-2</sup> bis 10<sup>-3</sup> mbar x I / s

(Einheit = Druck-Volumen Durchfluss eines bestimmten Fluids, das unter festgelegten Bedingungen durch ein Leck fließt (SI Einheit Pascalkubikmeter je Sekunde – üblich jedoch meist Millibar Liter je Sekunde)

Einfluss auf die Prüfung: Art und Druck des Gases & Betriebstemperatur






# rn

# METAL WWW.METAL-CHECK.DE CHECK

# Standards / Typische & übliche Prüfungen bei Wärmetauschern Möglichkeiten einer verbesserten Standardprüfung PT




Farbeindringprüfung (Herstellung oder wiederkehrend) nach EN ISO 3452-1 bzw. EN ISO 5817→EN ISO 23277 (sowie weiteren Anforderungen aus Produktnormen oder Betreiberspezifikationen)



#### Hinweis zur ISO 5817 / EN ISO 23277:

Selbst die anspruchsvollste Zulässigkeitsgrenze würde eine "Nichtlinienartige Anzeige" von 4,0mm erlauben → Änderung auf Anzeigenfreiheit sinnvoll



Anstelle der üblichen Farbeindringprüfung kann mittels Fluoreszierender Eindringprüfung eine deutlich höhere Empfindlichkeit erzielt werden.

Parallel steigen jedoch die Anforderung an die Sauberkeit der Durchführung und an die Abwaschbarkeit.


Farbeindringprüfung → 2 Empfindlichkeitsklassen Fluoreszierende Eindringprüfung → 5 Empfindlichkeitsklassen



Besonders hohe Anforderungen / Betreibervorgaben

Möglichkeiten einer Sonderprüfung mittels Durchstrahlungsprüfung RT

Isotopenprüfung mit Iridium 192





### Besonders hohe Anforderungen / Betreibervorgaben

METAL CHECK.DE CHECK

Möglichkeiten einer Sonderprüfung mittels Durchstrahlungsprüfung RT

Isotopenprüfung mit Iridium 192








# Besonders hohe Anforderungen / Betreibervorgaben Möglichkeiten einer Sonderprüfung mittels Durchstrahlungsprüfung RT Isotopenprüfung mit Iridium 192

Nachweis von Poren, Schlauchporen, Rissen, Bindefehlern



Poren, Schlauchporen

BILDER: Unterstützung bzw. Quellen der Veröffentlichung "DGZfP / BASF Vortrag – Digitale Durchstrahlungsprüfung von Wärmetauschern" https://www.ndt.net/article/dgzfp-rt-2007/Inhalt/v03.pdf



# Besonders hohe Anforderungen / Betreibervorgaben Möglichkeiten einer Sonderprüfung mittels Durchstrahlungsprüfung RT Nachteile der Isotopenprüfung

- Geringer Kontrast = **Prüfung eines Stufenkeiles** - Fehlererkennbarkeit niedrige mittlere hohe Energie Energie Energie vergleichbar vergleichbar Röhre mit mit geringe kV Selen Iridium 1 5



# Besonders hohe Anforderungen / Betreibervorgaben


Möglichkeiten einer Sonderprüfung mittels Durchstrahlungsprüfung RT Nachteile der Isotopenprüfung – Optimierung des Brennflecks

Isotopenprüfung mit Iridium 192

Brennfleckgröße 1 mm x 0,5 mm

- großer Brennfleck =
- Unschärfe

## Geometrische Unschärfe Ug






# Besonders hohe Anforderungen / Betreibervorgaben Möglichkeiten einer Sonderprüfung mittels Durchstrahlungsprüfung RT



Ir192 + Film



Unterstützung bzw. Quellen der Veröffentlichung "DGZfP / BASF Vortrag – Digitale Durchstrahlungsprüfung von Wärmetauschern"

#### **Geringer Kontrast**

= erkennbare Fehlergröße ca. 0,8mm

#### Hohe Belichtungszeit (schwankend!)

- = wenig Durchsatz
- = hohe Kosten

#### Risiko Film:

Filmentwicklung & Herstellung (Stanzen)

= Lichteinfall

#### **Risiko Strahlung (Umgang & Transport):**

= kein Ausschalten möglich (Dauerstrahlung)


Nachweis erfolgt über Bildgüteprüf-Körper mit Bohrungen und Nuten

### Besonders hohe Anforderungen / Betreibervorgaben

Möglichkeiten einer Sonderprüfung mittels Durchstrahlungsprüfung RT

Prüfung mit Stabanodenröhre

Röhrenenergie von 20 bis 130kV Brennfleckgröße 1,5 mm bei 130kV Ab Innendurchmesser 12mm Wirtschaftlicher Faktor – Zeit konstant



kV	130	120	110	100	90	80	70	60	50	40	30	20	10
mA	1,15	1,25	1,36	1,5	1,66	1,6	1,6	1,6	1,5	1,3	1,2	1,0	Χ

Verbesserung des Kontrastes / Verringerung der Durchdringung

Verringerung der Belichtungszeit / Erhöhung des Durchsatzes






# Besonders hohe Anforderungen / Betreibervorgaben Möglichkeiten einer Sonderprüfung mittels Durchstrahlungsprüfung RT



## Stabanode + Film



#### Höherer Kontrast

= erkennbare Fehlergröße ca. 0,5mm

### **Geringe Belichtungszeit**

- = hoher Durchsatz
- = mittlere Kosten


### Risiko Filmentwicklung

= Lichteinfall

Nachweis erfolgt über Bildgüteprüf-Körper mit Bohrungen und Nuten

Unterstützung bzw. Quellen der Veröffentlichung "DGZfP / BASF Vortrag – Digitale Durchstrahlungsprüfung von Wärmetauschern" https://www.ndt.net/article/dgzfp-rt-2007/Inhalt/v03.pdf

# Besonders hohe Anforderungen / Betreibervorgaben Möglichkeiten einer Sonderprüfung mittels Spezial-UT-Prüfkopf







Zum Kalibrieren des Systems wurden 2 Rohre unterschiedlicher Wandstärke benötigt. Die geringste Wanddicke war dem Grenzwert der Prüfung entsprechend zu wählen. Verwendet wurden:

- 2,0 mm Wandstärke
- 3,6 mm Wandstärke

# Besonders hohe Anforderungen / Betreibervorgaben Möglichkeiten der Dichtheitsprüfung LT – Dichtheitsprüfung mit Über/Unterdruck oder Vakuum





#### Überdruck – Schnüffelmethode

Eine zu prüfender Behälterraum wird mit Helium-Testgas auf Überdruck gebracht.

Mit einem Heliumdetektor bzw. Messsensor werden alle relevanten Bereiche ab geschnüffelt. Um die Empfindlichkeit zu erhöhen wird meist mit einer Hülle und einer Haltezeit gearbeitet, um messbare Konzentrationen bei Undichtheit zu produzieren.

Dichtheitsanforderungen

Nachweisgrenze ca. 10<sup>-4</sup> bis 10<sup>-5</sup> mbar x I / s

(je nach Verfahren, abhängig von der Haltezeit)





Möglichkeiten der Dichtheitsprüfung

LT – Dichtheitsprüfung mit Über/Unterdruck oder Vakuum



#### Überdruck – Schnüffelmethode

Prüfdruck ≠ Betriebsdruck Prüfmedium ≠ Betriebsmedien

	anige	ite Test	gasmethode		
Haltezeitberechner:			gasmethoda		
	Gelbe Felder sind änderbar		Buch		
Zulässige Leckagenrate:	1,00E-04	mbar x I / s			
Hüllvolumen:	10	<mark>_</mark>			
Prüfgaskonzentration:	0,5	(als Faktor)			
pamb:	1013	mbar			
Mindestzeit>	0,56	Stunden	Berechnung nach PA-LT-01.18		
Segmente/Einstechstellen	1				
Resultierende Mindestzeit	0,56	Stunden			

Raum um die Rohre (Mantelraum)
gefüllt mit Helium

Raum in den Rohren

Überdruck

Helium Detektor

# Besonders hohe Anforderungen / Betreibervorgaben Möglichkeiten der Dichtheitsprüfung

LT – Dichtheitsprüfung mit Über/Unterdruck oder Vakuum



Überdruck – Schnüffelmethode Integral & Lokal





# Besonders hohe Anforderungen / Betreibervorgaben Möglichkeiten der Dichtheitsprüfung LT – Dichtheitsprüfung mit Über/Unterdruck oder Vakuum



### Vakuumprüfung

Der zu prüfende Behälterraum wird evakuiert und mit einem Heliumdetektor verbunden. Außerhalb des Raums werden die zu prüfenden Bereiche mit Helium abgesprüht. Undichtheiten führen zu Messwerten.

Dichtheitsanforderungen


Nachweisgrenze ca. 10<sup>-6</sup> bis 10<sup>-8</sup> mbar x I / s

(je nach Betriebsart)



# Besonders hohe Anforderungen / Betreibervorgaben Möglichkeiten der Dichtheitsprüfung LT – Dichtheitsprüfung mit Über/Unterdruck oder Vakuum





## Besonders hohe Anforderungen / Betreibervorgaben

Möglichkeiten der Dichtheitsprüfung

LT – Dichtheitsprüfung mit Über/Unterdruck oder Vakuum




Der zu prüfender Behälter wird mit Helium beaufschlagt und in eine Vakuumkammer gefahren.

Dichtheitsanforderungen

Nachweisgrenze ca. 10<sup>-8</sup> bis 10<sup>-12</sup> mbar x l / s

(abhängig von der Qualität der Vakuumkammer)









#### **ZUSAMMENFASSUNG**

#### Warum?

#### Besonders hohe Anforderungen im Betrieb

Hohe Anforderung an die Belastbarkeit (Temperatur + Druck).

Hohe Anforderung an die Beständigkeit (aggressive Medien – Korrosionstypen).

Hohe Anforderung an die Standzeit und die Betriebstauglichkeit (Verlust von Medien).

#### <u>Wie?</u>

Nicht nur auf Oberflächenrissverfahren anwenden und auf die Festigkeitsprüfung alleine verlassen.

Eine Festigkeitsprüfung mit Wasser hat nichts mit einer Dichtheitsprüfung zu tun, auch wenn auf Flüssigkeitsverlust geachtet wird → Flüssigkeitsdicht ≠ Gasdicht.

Schweißnähte auch im Inneren bewerten (Volumen).

Integrale (und lokale) Dichtheit mit hochempfindlichen Testverfahren nachweisen.

#### Empfehlung/Erfahrung

→ Bei gewalzten Rohren treten besonders häufig Undichtheiten auf. Sauberes Arbeiten ist besonders wichtig. Es reicht meist aus nach zu walzen. Bei geschweißten Rohreinschweißungen kommt es gelegentlich zu Undichtheiten. Fehlerhaftes Vormaterialien (Rohre) können ebenfalls Ursache von Undichtheiten sein.

Die Helium-Schnüffelmethode ist vergleichsweise günstig und gewährleistet bei erfolgreicher

Prüfung eine hohe Dichtheit. Undichtheiten können näher eingegrenzt und/oder sogar lokal gefunden werden.

Häufigste Empfehlung bei den Anforderungen  $\rightarrow$  10<sup>-4</sup> mbar x l / s

#### **ZUSAMMENFASSUNG**

Dieses Thema wurde 2023 in der Fachzeitschrift Schweiss- und Prüftechnik der ÖGS – Never weld alone veröffentlicht. Gerne lassen wir Ihnen den gesamten Artikel zukommen.





Empfehlung:
Mitgliedschaft bei
DVS und ÖGS Wärmetauschers positioniert und die Strahlung über eine Lochfilm (Bild 7) aufnimmt. Bild 5 zeigt dies Schematisc



#### **Unternehmensinformationen – mehr als nur ZFP – METAL CHECK**





- Normgerecht in Anwendung und Bewertung (EN ISO und ASME)
- Keine Röntgenfenster, kein Strahlenschutz – Sicherheit auf Ihren Baustellen
- Ideal für große Stückmengen (Sammler und Flossenwände)
- PAUT Prüfkopfhöhe 17mm
- Einsatz ab Rohrdurchmesser DN15
- Wiederkehrende Prüfung Korrosions bestimmung





- RT D Ultrahochauflösende Detektoren
- Mobiler Labworwagen -Auswertung vor Ort
- · Bildübermittlung per Email
- Systemunterstützte Wanddickenermittlung
- Keine Archivierung analoger Röntgenfilme
- · Höherer Objektumfang
- Wanddickenunterschiede mit einer Aufnahme





### **Metal Check Gruppe:**



Metal Check GmbH Deutschland METAL CHECK GmbH Österreich Metal Check Service GmbH Metal Check Engineering GmbH Burgkirchen an der Alz Braunau am Inn & Kremsmünster Wien Hamburg







